

JAQ2: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180517

现场工作内容		光伏区支架安装	
作业地点		光伏区	
作业项目 主要风险分析		高空作业、物体击落	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 安全技术交底已落实 2. 光伏区现场安全管理人员已到场 3. 施工人员已满足技术施工要求	
	平面 布置	场区规划已完善, 满足现场施工条件	
	安全 措施	高空预防措施已落实 高温作业预防工作已到位	
现场 主要 问题	个别工人不系安全带		监理 有关 措施 现场安全员严格督促, 并规范
	整改结果: 已整改		复验意见: 已整改
旁站 时间	开始	2018年5月17日8时28分	对应 作业 支架安装开始
	结束	2018年5月17日17时40分	支架安装结束

旁站监理人员 (签名): 周军

施工负责人 (签名):

说明:

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。