

JZLX8 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 增资新建建溪60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180421

日期及气候: 2018年 4月 21日 晴	工程地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: C20 混凝土基础垫层浇筑	门架 GZS、SVG、接地变
旁站监理开始时间: 2018.4.21 15:21	旁站监理结束时间: 15:46
施工情况: 基础垫层采用 C20 混凝土浇筑。采用商混, 振捣全面适度, 找平标准全面平整, 施工工序合理, 操作规范, 进场顺利完成情况良好。	
监理情况: 混凝土开盘前对进场的材料进行全部检查和核实, 进场材料与报验送检材料一至, 质量合格, 浇筑过程中见证取样留置砼试块二组, 检测砼坍落度两次, 均达到规范要求。对混凝土浇筑过程进行全程旁站监理, 对个别操作不规范处进行立即指正并令其改正, 确保施工质量和安全。	
发现问题: 1. 找平层不到位, 表面有杂物	
处理意见: 1. 重新整改, 清理杂物	
备注: 1、现场制作试块二组;	
施工项目部: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司质	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目
检 员: 吴 鹏	旁站监理人员: 李金荣
日 期: 2018年 04月 21日	日 期: 2018年 4月 21日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。