

JZLX8 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180515

日期及气候: 2018年 5月 15日 阴	工程地点: 线路5#
旁站监理的部位或工序: C30 混凝土基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:50	旁站监理结束时间: 15:20
施工情况: 基础采用 C30 混凝土浇筑。采用自拌, 振捣全面适度, 找平标准全面平整, 施工工序合理, 操作规范, 进展顺利, 完成情况良好。	
监理情况: 混凝土开盘前对进场的材料进行全部检查和核实, 进场材料与报验送检材料一至, 质量合格, 浇筑过程中见证取样留置砼试块二组, 检测砼坍落度两次, 均达到规范要求。对混凝土浇筑过程进行全程旁站监理, 对个别操作不规范处进行立即指正并令其改正, 确保施工质量和安全。	
发现问题: 自拌不均匀, 出现漏振, 振捣不密实。	
处理意见: 现场管理人员加强管控, 重新振捣。	
备注: 1、现场制作试块二组;	
施工项目部: 浙江天和电力安装工程有限公司 施工项目部 质 检 员: 蒋长兴	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部 旁站监理人员: 周华
日期: 2018年 5月 15日	日期: 2018年 5月 15日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。