

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-109

日期及天气：2018 年 11 月 27 日 晴 -7-7℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区集电线路电缆头制作	
旁站监理开始时间：9：00	旁站监理结束时间：11：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 2 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：徐卫红	

2018 年 11 月 27 日


- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-110

日期及天气: 2018 年 11 月 29 日 晴 -6-9℃		施工单位: 包头青山电器有限公司	
旁站监理的部位或工序: 光伏区集电线路耐压试验			
旁站监理开始时间: 9: 00		旁站监理结束时间: 11: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 2 人, 检测单位测试人员 3 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。			
			
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:			
旁站监理人员 (签字): <u>徐子文</u> 年 11 月 29 日			

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。





由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-111

日期及天气: 2018 年 11 月 30 日 晴 -5-9℃		施工单位: 包头青山电器有限公司	
旁站监理的部位或工序: 光伏区 21#箱变吊装			
旁站监理开始时间: 8: 30		旁站监理结束时间: 18: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。			
			
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:			
旁站监理人员 (签字):			
		2018 年 11 月 30 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-112

日期及天气：2018 年 11 月 30 日 晴 -5-9℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 22#箱变吊装	
旁站监理开始时间：8：30	旁站监理结束时间：18：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子敏 2018 年 11 月 30 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZIL-113

日期及天气: 2018 年 11 月 30 日 晴 -5-9℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 23#箱变吊装	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 387 领 2018 年 11 月 30 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZIL-114

日期及天气: 2018 年 11 月 30 日 晴 -5-9℃		施工单位: 包头青山电器有限公司	
旁站监理的部位或工序: 光伏区 24#箱变吊装			
旁站监理开始时间: 8: 30		旁站监理结束时间: 18: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。			
			
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:			
旁站监理人员 (签字):		2018 年 11 月 30 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-115

日期及天气: 2018 年 11 月 30 日 晴 -5-9℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 26#箱变吊装	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 张钦	2018 年 11 月 30 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-116

日期及天气: 2018 年 11 月 30 日 晴 -5-9℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 11#箱变吊装	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字):	383 张 2018 年 11 月 30 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-117

日期及天气: 2018 年 11 月 30 日 晴 -5-9℃		施工单位: 包头青山电器有限公司	
旁站监理的部位或工序: 光伏区 12#箱变吊装			
旁站监理开始时间: 8: 30		旁站监理结束时间: 18: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。			
			
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:			
旁站监理人员 (签字): 张行敏 2018 年 11 月 30 日			

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-118

日期及天气：2018 年 11 月 30 日 晴 -5-9℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 14#箱变吊装	
旁站监理开始时间：8: 30	旁站监理结束时间：18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 11 月 30 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-119

日期及天气：2018 年 11 月 30 日 晴 -5-9℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 17#箱变吊装	
旁站监理开始时间：8: 30	旁站监理结束时间：18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 11 月 30 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZIL-120

日期及天气: 2018 年 11 月 30 日 晴 -5-9℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 18#箱变吊装	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 张子敏	2018 年 11 月 30 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-121

日期及天气：2018 年 11 月 30 日 晴 -5-9℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 25#箱变吊装	
旁站监理开始时间：8: 30	旁站监理结束时间：18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子敏 2018 年 11 月 30 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-122

日期及天气：2018 年 12 月 01 日 晴 -2-11℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 1#-4#箱变耐压试验	
旁站监理开始时间：13: 00	旁站监理结束时间：17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 2 人，检测单位测试人员 4 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：徐卫红	
2018 年 12 月 1 日	


- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-123

日期及天气：2018 年 12 月 01 日 晴 -2-11℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 27#-28#箱变耐压试验	
旁站监理开始时间：13: 00	旁站监理结束时间：17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 2 人，检测单位测试人员 4 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>徐子刚</u> 2018 年 12 月 1 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建