


旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-124

日期及天气：2018 年 12 月 13 日 晴 -14-0℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 11#-16#箱变耐压试验	
旁站监理开始时间：08: 00	旁站监理结束时间：17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 2 人，检测单位测试人员 4 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>张行敏</u> 2018 年 12 月 13 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-125

日期及天气：2018 年 12 月 15 日 晴 -13-0℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 17#-21#箱变耐压试验	
旁站监理开始时间：08: 00	旁站监理结束时间：17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 2 人，检测单位测试人员 4 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张广斌 2018 年 12 月 15 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-126

日期及天气：2018 年 12 月 15 日 晴 -13-0℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 23#-26#箱变接地	
旁站监理开始时间：8：30	旁站监理结束时间：18：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 12 月 15 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-127

日期及天气：2018 年 12 月 15 日 晴 -13-0℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 22#-26#箱变耐压试验	
旁站监理开始时间：08: 00	旁站监理结束时间：17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 2 人，检测单位测试人员 4 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>张子钦</u> 2018 年 12 月 15 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站 监 理 记 录 表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-128

日期及天气：2018 年 12 月 18 日 晴 -11-5℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 19#-22#箱变接地	
旁站监理开始时间：8：30	旁站监理结束时间：18：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。 	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>张广欣</u> 2018 年 12 月 18 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站 监 理 记 录 表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-129

日期及天气：2018 年 12 月 20 日 晴 -12-3℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 16#-18#箱变接地	
旁站监理开始时间：8：30	旁站监理结束时间：18：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子敏 2018 年 12 月 20 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-130

日期及天气：2018 年 12 月 22 日 晴 -15-0℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 11#-15#箱变接地	
旁站监理开始时间：8: 30	旁站监理结束时间：18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦	
2018 年 12 月 22 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

