

## 旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-137

|                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 日期及天气: 2019 年 07 月 30 日 晴 18-31℃                                                                                                                                                                                          | 施工单位: 包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 跟踪区支架光伏组件安装                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 旁站监理开始时间: 14: 30                                                                                                                                                                                                          | 旁站监理结束时间: 18: 30 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工单位施工人员 6 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人。</li> <li>2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</li> <li>3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。</li> <li>4、混凝土等级为 C30。</li> </ol> |                  |
|                                                                                                                                        |                  |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>问题:</p> <p>处理情况:</p>                                                                                                                                                                                |                  |
| <p>旁站监理人员 (签字): <span style="font-family: cursive;">[Signature]</span> <span style="float: right;">2019 年 7 月 30 日</span></p>                                                                                             |                  |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



扫描全能王 创建