


旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-036

日期及天气：2018 年 6 月 26 日 晴 18-35℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 7#、8#铁塔电缆头制作	
旁站监理开始时间：11: 30	旁站监理结束时间：19: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 5 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 6 月 26 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-037

日期及天气：2018 年 6 月 26 日 晴 18-35℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 1#-7#铁塔架线	
旁站监理开始时间：11: 30	旁站监理结束时间：19: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 25 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆，挖掘机 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽、安全带。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 6 月 26 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-038

日期及天气：2018 年 6 月 27 日 晴 18-35℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 16#铁塔组立	
旁站监理开始时间：14：30	旁站监理结束时间：17：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 25 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽、安全带。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 6 月 27 日	


- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-039

日期及天气：2018 年 6 月 27 日 晴 18-35℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站避雷针吊装	
旁站监理开始时间：12: 30	旁站监理结束时间：17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 25 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 6 月 27 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-040

日期及天气：2018 年 6 月 27 日 晴 18-35℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：外线地理电缆敷设	
旁站监理开始时间：7: 30	旁站监理结束时间：19: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 25 人，安全员 1 人，技术员 1 人，穿线机 1 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 6 月 27 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-041

日期及天气：2018 年 6 月 27 日 晴 18-35℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区地理电缆敷设	
旁站监理开始时间：7：30	旁站监理结束时间：19：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 25 人，安全员 1 人，技术员 1 人，穿线机 1 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子欣 2018 年 6 月 27 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-042

日期及天气：2018 年 6 月 27 日 晴 18-35℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 8#-15#铁塔架线	
旁站监理开始时间：7：30	旁站监理结束时间：19：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 25 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆，挖掘机 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽、安全带。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 6 月 27 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-043

日期及天气：2018 年 6 月 27 日 晴 18-35℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：外线地理电缆头制作	
旁站监理开始时间：7：30	旁站监理结束时间：19：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 5 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦	

2018 年 6 月 27 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-044

日期及天气：2018 年 6 月 28 日 晴 22-34℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 16#铁塔架线	
旁站监理开始时间：7: 30	旁站监理结束时间：19: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 25 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆，挖掘机 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽、安全带。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张行欣	

2018 年 6 月 28 日


- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



旁站 监 理 记 录 表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-045

日期及天气：2018 年 6 月 28 日 晴 22-34℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站送出线路电缆头制作	
旁站监理开始时间：7：30	旁站监理结束时间：17：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子敏 2018 年 6 月 28 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-046

日期及天气：2018 年 6 月 29 日 多云 22-36℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站 SVG 电缆头制作	
旁站监理开始时间：15: 00	旁站监理结束时间：18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 5 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 6 月 27 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-047

日期及天气：2018 年 6 月 29 日 多云 22-36℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站综合用房屋面防水	
旁站监理开始时间：14: 00	旁站监理结束时间：19: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 6 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
 综合用房屋面面防水层铺贴	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 6 月 29 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-048

日期及天气：2018 年 10 月 13 日 阴 5-19℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 19#、20#、21#箱变底板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：14: 00	旁站监理结束时间：17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 5 人，振动器 1 台，商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，13m³。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子欣 2018 年 10 月 13 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-049

日期及天气：2018 年 10 月 16 日 阴 5-19℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：外线电缆井混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：10: 00	旁站监理结束时间：17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 6 人，振动器 1 台，商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，7m³。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>王海东</u> 2018 年 10 月 16 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-050

日期及天气：2018 年 10 月 20 日 多云 5-15℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 22#、27#、28#箱变底板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：9：00	旁站监理结束时间：17：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 5 人，振动器 1 台，商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，12m³。 	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 10 月 20 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建