


旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-091

日期及天气: 2018 年 11 月 24 日 晴 -5-8℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 1#箱变吊装	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 张广钦 2018 年 11 月 24 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-092

日期及天气: 2018 年 11 月 24 日 晴 -5-8℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 2#箱变吊装	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字):	2018 年 11 月 24 日

- 注**
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-093

日期及天气: 2018 年 11 月 24 日 晴 -5-8℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 3#箱变吊装	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): <i>张广钦</i> 2018 年 11 月 24 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZIL-094

日期及天气: 2018 年 11 月 24 日 晴 -5-8℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 4#箱变吊装	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 张广敬 2018 年 11 月 24 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-095

日期及天气: 2018 年 11 月 24 日 晴 -5-8℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 13#箱变吊装	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 张子敬 2018 年 11 月 24 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-096

日期及天气：2018 年 11 月 24 日 晴 -5-8℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 16#箱变吊装	
旁站监理开始时间：8：30	旁站监理结束时间：18：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子敏	
2018 年 11 月 24 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-097

日期及天气: 2018 年 11 月 24 日 晴 -5-8℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 27#箱变吊装	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 张子钦 2018 年 11 月 24 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-098

日期及天气：2018 年 11 月 24 日 晴 -5-8℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 28#箱变吊装	
旁站监理开始时间：8: 30	旁站监理结束时间：18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 11 月 24 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZIL-099

日期及天气: 2018 年 11 月 24 日 晴 -5-8℃		施工单位: 包头青山电器有限公司	
旁站监理的部位或工序: 光伏区 19#箱变吊装			
旁站监理开始时间: 8: 30		旁站监理结束时间: 18: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。			
			
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:			
旁站监理人员 (签字):		张子钦 2018 年 11 月 24 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZIL-100

日期及天气: 2018 年 11 月 24 日 晴 -5-8℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 20#箱变吊装	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 吊车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 张子敏	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-101

日期及天气: 2018 年 11 月 25 日 晴 -2-12℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 1#箱变接地	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 徐卫刚	
2018 年 11 月 25 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-102

日期及天气：2018 年 11 月 25 日 晴 -2-12℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 2#箱变接地	
旁站监理开始时间：8：30	旁站监理结束时间：18：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：徐王同	2018 年 11 月 25 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-103

日期及天气：2018 年 11 月 25 日 晴 -2-12℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 3#箱变接地	
旁站监理开始时间：8：30	旁站监理结束时间：18：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：徐子明	2018 年 11 月 25 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-104

日期及天气：2018 年 11 月 25 日 晴 -2-12℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 4#箱变接地	
旁站监理开始时间：8: 30	旁站监理结束时间：18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>徐王同</u> 2018 年 11 月 25 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-105

日期及天气: 2018 年 11 月 25 日 晴 -2-12℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 27#箱变接地	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): <u>徐卫红</u> 2018 年 11 月 25 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-106

日期及天气: 2018 年 11 月 25 日 晴 -2-12℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 28#箱变接地	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 18: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 10 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 孙 子 刚 2018 年 11 月 25 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZIL-107

日期及天气: 2018 年 11 月 25 日 晴 -2-12℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站至光伏区电缆敷设	
旁站监理开始时间: 7: 30	旁站监理结束时间: 19: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 25 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 穿线机 1 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 徐立国 2018 年 11 月 25 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建