

旁站监理记录表

工程名称: 上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号: CZZH—SJC-41

日期及气候: 2018.06.14 晴 20℃-30℃	施工地点: 光伏一期场内
旁站监理的部位或工序: 35kV 接入 3 进线及 2#SVG、变压器安装.	
旁站监理开始时间: 2018.06.14 08:00	旁站监理结束时间: 2018.06.14 17:00
施工情况: 1、35kV 电缆接入 3 进线及 2#SVG、变压器安装.	
监理情况: 1、35kV 电缆接入 3 进线及 2#SVG、变压器安装的安装过程符合技术要求; 2 施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底. 3、施工人员 11 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; 4、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; 5、交流耐压试验的频率、电压和时间是 ☒ 否 ☐ 满足要求. 6、试验操作方法及安全措施是 ☒ 否 ☐ 符合规定.	
发现问题: 1、操作 人员不按照公司规定着装. 2、工作人员在施工现场没有佩戴安全帽.	
处理意见: 现场整改	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: <u>上海上电工程</u> 质 检 员: <u>李明</u> 日 期: <u>2018年06月14日</u>	项目监理单位: <u>常州万平</u> 旁站监理人员: <u>吴松青</u> 日 期: <u>2018年06月14日</u>

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存___

