

旁站监理记录表

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-SHFD-PZ06

现场工作内容		B3车间屋面预制块混凝土浇筑及安全旁站	
作业地点		B3车间屋面	
作业项目 主要危险分析		1. 现场临时用电是否安全符合 2. 高处坠落 3. 机械伤害	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 现场人员配置 <u>6</u> 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 安全技术交底是否进行 (☒ 是 ☐ 否), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3. 施工负责人、安全员是否到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面布置	1. 施工作业区平面布置总体情况是否符合作业指导要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全措施	1. 安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 安全保障措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3. 现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☐ 安全带 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☒ 安全警戒线)	
现场主要问题	无安全文明隐患发生		监理有关措施
	整改结果: 无		复验意见: 无
旁站时间	开始	2018年09月08日08时30分	对应作业
	结束	2018年09月08日16时20分	

旁站监理人员(签名):

李锋伟

作业负责人(签名):

李广恩