

旁站监理记录表

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-SHFD-PZ08

现场工作内容		133 车间屋面预制混凝土浇筑安全旁站	
作业地点		133 车间屋面	
作业项目 主要风险分析		1. 临时用电安全 2. 砼浇筑安全防护 3. 高处坠落	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1. 现场人员配置 <u>6</u> 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 安全技术交底是否进行 (☒ 是 ☐ 否), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3. 施工负责人、安全员是否到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面布置	1. 施工作业区平面布置总体情况是否符合作业指导要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全措施	1. 安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 安全保障措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3. 现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☐ 安全带 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☒ 安全警戒线)	
现场主要问题	砼浇筑过程中, 砼车周围有部分人员走动。		要求现场安全员即刻进行制止并说明情况后应确保无厂内人员, 车辆后方可开始进行浇筑施工
	整改结果: 已整改完成		复验意见: 已按要求进行驱散, 制止。
旁站时间	开始	2018 年 9 月 12 日 08 时 00 分	对应作业
	结束	2018 年 9 月 12 日 12 时 30 分	

旁站监理人员(签名): 李广恩

作业负责人(签名): 李广恩