

旁站监理记录表

工程名称: 虞城县农村新能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号: YCGF-ZHJL-015

现场工作内容		管桩压桩	
作业地点		利民镇光伏区	
作业项目 主要技术分析		按照施工图纸要求进行压桩，压桩高度与图纸符合，阵列排布整齐。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	打桩机 1 台，人员 4 人，现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好。	
现场主要问题	桩距误差超 3 公分， 需纠正拔桩重打。	监理 有关 措施	复验意见：
	整改结果： 拔桩坑填土重打		
旁站时间	开始	2018 年 5 月 31 日	对应 作业
	结束	2018 年 5 月 31 日	

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):



由 扫描全能王 扫描创建