

旁站监理记录表

工程名称：虞城县农村新能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-016

|                      |       |                                                         |                |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 现场工作内容               |       | 管桩压桩                                                    |                |
| 作业地点                 |       | 利民镇光伏区                                                  |                |
| 作业项目<br>主要技术分析       |       | 按照施工图纸要求进行压桩，压桩高度与图纸符合，阵列排布整齐。                          |                |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织管理  | 打桩机 1 台，人员 4 人，现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。 |                |
|                      | 平面布置  | 现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。                |                |
|                      | 安全措施  | 安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好。                                 |                |
| 现场<br>主要<br>问题       | 无     |                                                         | 监理<br>有关<br>措施 |
|                      | 整改结果： |                                                         |                |
| 旁站<br>时间             | 开始    | 2018 年 6 月 1 日                                          | 对应<br>作业       |
|                      | 结束    | 2018 年 6 月 1 日                                          |                |

旁站监理人员（签名）：董浪军

作业负责人（签名）：薛彬斌

