

旁站监理记录表

工程名称：虞城县农村新能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-017

现场工作内容		管桩压桩	
作业地点		利民镇光伏区	
作业项目 主要技术分析		按照施工图纸要求进行压桩，压桩高度与图纸符合，阵列排布整齐。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	打桩机 1 台，人员 5 人，现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好。	
现场主要问题	有安全钟罩佩戴不规范		监理有关措施
	整改结果： 立即整改		
旁站时间	开始	2018 年 6 月 3 日	对应作业
	结束	2018 年 6 月 3 日	

旁站监理人员（签名）：董浪军

作业负责人（签名）：薛彬斌

