

旁站监理记录表

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号 ZHJL-JL-004

日期及气候: 2018 年 7 月 25 日 晴	工程地点: 小垭河 1#
旁站监理的部位或工序: 地锚杆浇筑	
旁站监理开始时间: 7:00	旁站监理结束时间: 17:30
关键部位、关键工序施工情况: 1. 混凝土搅拌方式: 自拌口、商砼口; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通 4. 混凝土运送方式: 混凝土输送泵口、混凝土泵车口、料斗 ☒ 溜槽口、混凝土布料机口。 5. 混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ 、平板振捣器口、外部振捣器口; 器振捣情况: 良 6. 混凝土浇筑量: 18m ³ ; 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ 否口; 混凝土试块: 1 组。 7. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是口、否 ☒ 。 8. 混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ 、否口。 9. 是否属于大体积混凝土建筑: 是口、否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☒ 否口。 10. 施工缝、后浇筑带陆设及处理是否正确: 是 ☒ 、否口。 11. 混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩坏变形现象: 有口、无 ☒ ; 是否修复: 是口、否口; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有口、无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是口、否口。 12. 混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ 否口。 13. 施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ 、否口。安全员、质检员、试块验员、工长是否到位: 是 ☒ 、否口。 14. 是否夜间施工: 是 ☒ 否口。 15 其他:	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 杨振宇 日期: 2018 年 7 月 25 日	

注 本表由监理单位填写, 监理单位存 1 份。