

旁站监理记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-003

日期及气候：2018.07.02 多云	工程地点：南京市溧水经济开发区滨淮大道 109 号 南京长安发动机制造有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏组件卸货	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员到达现场，工器具已准备。由施工领班进行安装交底，然后开始工作。用叉车将组件从货车上逐一卸装，统一整齐摆放在存放场地。  监理情况： 现场监理人员要求施工人员做好安全防护，周边拉好警示带，逐一检查组件外包装，以确保组件完好无损。要求施工方对组件轻托轻放，不合格的要求施工方整改，质检人员进行检查。经检查卸装方案符合要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：张良玉 2018 年 7 月 2 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。