

旁站监理记录表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司130kwp分布式光伏发电项目


日期及气候：2018年07月16日 晴 | 工程地点：浙江省海宁市蒙莎针织有限公司

旁站监理的部位及工序：组件吊装

旁站监理开始时间：8:00 | 旁站监理结束时间：11:30

施工情况：

- 1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。
- 2、主要设备：吊车一辆（规格25吨）



监理情况：

- 1、审查组件出厂资料 and 检查组件包装外观质量合格
- 2、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。
- 3、机械设备已检查验收性能良好。

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：浙江苏源电力工程有限公司

项目经理部：王凯凯

质检员（签字）：童黎峰

2018年7月16日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：海宁蒙莎针织有限公司
130kwp分布式光伏发电项目

旁站监理人员（签字）：李顺记

2018年7月16日