

### 旁站监理记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-PZ-004

|                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 日期：2018.11.23                                                                                                                                                                                                                | 施工单位：陕西峰海电力工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：大长沟接地沟回填                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 旁站监理开始时间：8.30                                                                                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间：16.00    |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况：<br><br>1. 安全员 1 人、施工人员 13 人。<br>2. 挖机 1 台。<br><br>监理工作：检查施工人员三级安全教育及安全技术交底实施情况。<br>检查特种作业人员证件<br>检查机械设备运行情况<br>检查主要作业点，危险区是否挂设警示牌，吊装作业区是否封闭<br>检查安全带和安全帽的使用情况<br>监督现场安装是否符合施工组织设计中的相关方案<br>以上检查均符合要求后，开始回填 |                   |
| 发现的问题及处理情况：<br><br>无                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 旁站监理人员（签字）：申宇                                                                                                                                                                                                                | 2018年 11月 23 日    |

