

旁站监理记录表



工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-017

日期及气候：2019.1.15 小雨转阴	工程地点：湖南省耒阳市灶市街街道办事处珠矶滩
旁站监理的部位或工序：供电所屋面增容部分檩条组件安装	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：11:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。



监理情况：

施工人员按照图纸要求和规范，对支架进行紧固后然后搬运组件到檩条上进行紧固。

发现的问题及处理情况：

供电所无护栏，已要求施工方安装围栏确保工人安全。

旁站监理人员（签字）：任志美 张俊

2019年1月15日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。