

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 随宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号: ZHJL-PZ-08

日期及气候: 2018 年 11 月 28 日 晴 7-19℃ 施工地点: 办公楼, 11#楼屋面基础


旁站监理的部位和工序: 光伏支架基础浇筑

旁站监理开始时间: 8: 00

旁站监理结束时间: 16: 00

施工情况:

- 施工单位施工人员 16 人, 施工员、安全员就位。
- 施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。
- 混凝土为现场自拌混凝土, 等级为 C25, 汽车吊垂直运输砼, 共计 10 方。



监理情况:

- 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。

发现问题:

- 基础砼浇筑个别振捣不严、水管过基础处理。
- 个别基础砼出现塌落。
- 个别基础移位。

处理意见:

- 1、安排人立即重新振捣。
- 2、安排人对基础表面重新找平整形。
- 3、立即安排人员对移位支架基础重新浇筑。

备注 (包括处理结果):

施工单位已整改完成。

承包单位: 湖北湘电建设工程有限公司

质检员:

日期: 2018 年 11 月 28 日

项目监理单位: 正衡监理

旁站监理人员:

日期: 2018 年 11 月 28 日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。