

# 旁站监理记录表

工程名： 邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目

日期及气候： 2019年4月5日 晴

工程地点： 邓州市三贤路永泰棉纺有限公司

旁站监理的部位及工序： 北区新到箱逆变电缆终端制作及安装

旁站监理开始时间： 9:30

旁站监理结束时间： 16:00

施工情况：

1、现场人员安全防护用品佩戴齐全。



监理情况：

- 1、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。
- 2、材料设备符合设计图纸要求。

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业： 先能电力工程有限公司

监理企业： 常州正衡电力工程监理有限公司

项目经理部：

任小松

项目监理机构： 邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目监理项目部

质检员（签字）：

廖陈国

旁站监理人员（签字）：

李志强

2019年4月5日

2019年4月5日



由 扫描全能王 扫描创建