

旁站监理记录表

工程名： 邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目

日期及气候：2018年12月13日 晴

工程地点： 邓州市三贤路永泰棉纺有限公司



旁站监理的部位及工序： 北区预制仓、4#、5#箱逆变混凝土圈梁浇筑

旁站监理开始时间： 08:30

旁站监理结束时间： 16:20

施工情况：

1、施工人员按图纸和规范，进行钢筋绑扎验收合格，要求用水冲洗，现使用混凝土浇筑，振捣器一台，浇筑作业。



监理情况：

- 1、浇筑前检查振捣器具齐全
- 2、要求施工技术员到场
- 3、全程跟踪浇筑过程
- 4、做混凝土试块

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业： 先能电力工程有限公司

项目经理部：

代小龙

质检员（签字）：

廖寿司

2018年12月13日

监理企业： 常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构： 邓州永泰棉纺10.5MW分布式光伏发电项目

旁站监理人员（签字）：

柳恒德

2018年12月13日

