

旁站监理记录表

工程名： 邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目

日期及气候： 2019年3月1日 晴 | 工程地点： 邓州市三贤路永泰棉纺有限公司

旁站监理的部位及工序： 北区设备基础土方回填

旁站监理开始时间： 8:30

旁站监理结束时间： 15:30

施工情况： 1、挖机1台，机械运行良好； 2、施工单位质检员到场；



监理情况：

1、施工现场安全措施齐全； 2、施工人员均持证上岗；

发生情况：


回填前发现基坑垃圾未清理干净

处理意见：


已要求施工单位及时进行了清理。

施工企业： 先能电力工程有限公司

监理企业： 常州正衡电力工程监理有限公司

项目经理部： 

项目监理机构： 邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目监理项目部

质检员（签字）： 

旁站监理人员（签字）： 

2019年 3 月 1 日

2019年 3 月 1 日

