


旁站监理记录表

工程名： 邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目

日期及气候：2018年12月05日 晴		工程地点：邓州市三贤路永泰棉纺有限公司	
旁站监理的部位及工序：北区预制仓、箱逆变混凝土浇筑			
旁站监理开始时间： 08:30		旁站监理结束时间： 12:00	
施工情况： 1、施工人员按图纸和规范，进行钢筋绑扎验收合格，要求用水冲洗，现使用混凝土浇筑，振捣器一台，浇筑作业。  			
监理情况： 1、浇筑前检查振捣器具齐全 2、要求施工技术人员到场 3、全程跟踪浇筑过程 4、做混凝土试块			
发生情况： 无			
处理意见： 无			
施工企业：先能电力工程有限公司 项目经理部： 质检员（签字）：徐译全 2018年 12月05日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：邓州永泰棉纺10.5MW分布式光伏发电项目 旁站监理人员（签字）：李恒德 2018年 12月05日	

