

旁站监理记录表

工程名： 邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目

日期及气候：2018年11月20日 晴

工程地点：邓州市三贤路永泰棉纺有限公司

旁站监理的部位及工序：预制仓基础混凝土浇筑

旁站监理开始时间： 14:30

旁站监理结束时间： 16:00

施工情况：

1、施工人员按图纸和规范，进行钢筋绑扎验收合格，要求用水冲洗，现使用混凝土浇筑，振捣器一台，浇筑作业。



监理情况：

- 2、浇筑前检查振捣器具齐全
- 3、要求施工技术员到场
- 4、全程跟踪浇筑过程
- 5、做混凝土试块

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：先能电力工程有限公司

项目经理部：

何子龙

质检员（签字）：

王成

2018年11月20日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目监理项目部

旁站监理人员（签字）：

刘军

2018年11月20日

