

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 007

日期	20.9.7.1	天气	晴	气温	16-30℃
施工部位	B04 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	14:00	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 8 m，桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8； 2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 8.1m, 8.2m, 8.3m
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97, 0.97
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 54 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次, 4次, 5次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

检查发现土中含树根杂物

处理意见：

要求乙方组织人员清理

备注（包括处理结果）：

复查土中杂物已清理干净。

施工单位（章）：



质检员（签字）：

Handwritten signature of the quality inspector.

2020年7月1日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

Handwritten signature of the supervisor.

2020年7月1日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01-002

日期	2019. 7. 2	天气	晴	气温	15-32℃
施工部位	B04 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	下午 8:15	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 _____m,桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 8.2m、8.11m、8.22m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.98。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 68 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次、4次、6次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

抽查发现 2:8 灰土计量不准

处理意见:

要求暂停施工，重新按设计要求拌合

备注（包括处理结果）:

复查灰土按设计要求拌合，同意继续施工

施工单位（章）:



质检员（签字）:

2019 年 7 月 2 日

项目监理部（章）:



旁站人员（签字）:

2019 年 7 月 2 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-003

日期	2019.7.3	天气	晴	气温	13-32℃
施工部位	B04 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:		旁站结束时间			

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 8 m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 8.1m, 8.2m, 8.4m
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97, 0.97
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 65 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次, 5次, 4次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

检查发现灰土没按设计要求 2:8 计号搅拌

处理意见:

要求暂停施工，重新按 2:8 灰土拌合

备注（包括处理结果）:

复测灰土已按设计要求拌合，同意继续施工

施工单位（章）:

项目监理部（章）:

质检员（签字）:

旁站人员（签字）:

2019年7月3日

2019年7月3日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-004

日期	2019.7.6	天气	多云	气温	18-34℃
施工部位	B04 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	下午 8:10	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 8m，桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 8.18m、8.21m、7.5m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.98。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 63 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：4 次、5 次、5 次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

检查发现桩顶标高未达到设计要求成孔。

处理意见：

要求施工单位暂停填土，重新成孔。

备注（包括处理结果）：

经复查测得桩顶符合设计


施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019 年 7 月 6 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019 年 7 月 6 日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-FZ-2024-01-045

日期	2024.7.5	天气	多云	气温	19-29℃
施工部位	B04 风机机位	旁站部位及工序	2#灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	17:10	旁站结束时间	17:50		

施工情况:

1. 技术员 1 人, 质检员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 1 人
2. 机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台, 洒水车 1 台.
3. 灰土挤密桩桩径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 8m, 桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩带片处理
4. 碎石灰与土的体积配合比为 2:8, 2#灰土挤密桩.

监理情况:

1. 施工单位现场人员、机械到位, 施工机械运转正常, 临时用电合规
2. 人员安全防护措施到位, 机械设备安全防护措施到位
3. 现场抽测挤密桩桩长 8.2m, 8.1m, 8.1m.
4. 施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.97.
5. 设计总桩数 307 根, 现场成桩 57 根, 成桩材料: 2#灰土, 锤击次数: 57, 42, 42
6. 施工过程符合操作程序和已批准的施工方案.

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):


无

施工单位 (章):

项目监理部 (章):

质检员 (签字):

旁站人员 (签字):



2024年7月5日

2024年7月5日