

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL- 001

日期	2019. 5. 20	天气	晴	气温	10-26℃
施工部位	F33 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间:	上午 8:00	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台, 洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 7.4m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.4m, 7.37m, 7.5m, 7.97m, 0.98m
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.98
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 29 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 夯击遍数: 5 次 6 次 5 次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

检查发现灰土中含树根杂物应清理

处理意见:

要求施工班组暂停打桩, 支机便清理树根杂物

备注 (包括处理结果):

已按要求整改、继续施工

施工单位 (章):



质检员 (签字):

2019 年 5 月 20 日

项目监理部 (章):



旁站人员 (签字):

2019 年 5 月 20 日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-002

日期	2019.5.21	天气	晴	气温	9-28℃
施工部位	F33 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩		
旁站开始时间	下午 8:00	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 7.4m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
 - 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
 - 3、现场抽测挤密桩桩长 7.45m, 7.37m, 7.46m
 - 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.97
 - 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 40 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 夯击遍数: 5 次, 4 次, 6 次。
- 施工过程中符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

2:8 灰土体积比以计算不符论

处理意见:

要求桩2班继续按体积比2:8重新拌合

备注 (包括处理结果):

桩2班现已按要求整改

施工单位 (章):



质检员 (签字):

2019 年 5 月 21 日

项目监理部 (章):



旁站人员 (签字):

2019 年 5 月 21 日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源项目 500 万千瓦风电项目

编号: WJZD-02-2022-001

日期	2022.5.20	天气	晴	温度	10-20℃
施工部位	7# 风机机位	旁站监理及工序	2.1 度=振拔		
旁站开始时间	上午 8:00	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况:

1. 技术负责人: 张明, 安全员: 王强, 施工人数: 4人
2. 机械准备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台, 洒水车 1 台。
3. 施工前对桩位进行复核, 桩位偏差在允许范围内, 且桩位偏差在 20mm 以内, 且桩位偏差在 20mm 以内。
4. 桩位偏差在 20mm 以内, 且桩位偏差在 20mm 以内。

监理情况:

1. 施工过程中, 机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电符合规定。
2. 人员安全保护措施落实到位, 机械准备安全保护措施落实到位。
3. 现场材料堆放整齐, 且材料堆放整齐。
4. 施工过程中, 桩位偏差在 20mm 以内, 且桩位偏差在 20mm 以内。
5. 施工过程中, 桩位偏差在 20mm 以内, 且桩位偏差在 20mm 以内。
6. 施工过程中, 桩位偏差在 20mm 以内, 且桩位偏差在 20mm 以内。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注: 施工过程中, 桩位偏差在 20mm 以内。

无

监理单位 (盖章):



监理单位 (签字):

2022年5月20日

建设单位 (盖章):



建设单位 (签字):

2022年5月20日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-004

日期	2019.5.23	天气	晴	气温	13-30℃
施工部位	733 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩		
旁站开始时间:	上午 8:00	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 7.4m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.46m、7.2m
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97、0.98
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 44 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 夯击遍数: 5 次、6 次、5 次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

检查有 2 根成孔桩不符合设计 7.4m 桩长

处理意见:

要求施工方对不合格桩孔重打桩。

备注 (包括处理结果):

施工方已按要求整改

施工单位 (章):

项目监理部 (章):

质检员 (签字):

旁站人员 (签字):

2019 年 5 月 23 日

2019 年 5 月 23 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL- 005

日期	2019.5.24	天气	多云	气温	13-28℃
施工部位	F33 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间:	上午 8:00	旁站结束时间	下午 6:00		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.4m,桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 7.4m, 7.5m 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.96 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 45 根, 成桩材料: 2:8 灰土 , 夯击遍数: 5次 6次 4次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章):  质检员 (签字): 2019 年 5 月 24 日			项目监理部 (章):  旁站人员 (签字): 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 2019 年 5 月 24 日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-6-6

日期	2019.5.25	天气	多云	气温	16-36℃
施工部位	F33 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩2		
旁站开始时间:	14:00	旁站结束时间	下午 6:10		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 4 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 7.4m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.4m, 7.46m, 97.98
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97.0.98
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 42 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 夯击遍数: 6次 5次 5次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):



质检员 (签字):

2019年5月25日

项目监理部 (章):



旁站人员 (签字):

2019年5月25日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-007

日期	2019.5.26	天气	多云	气温	11-22℃
施工部位	F33 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩2		
旁站开始时间	上午 8:10	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.4m,桩距 1.25m,采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.4m、7.3m、7.3m
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.96
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 39 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：2次 4次 遍 5次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

灰土桩锤击次数少，不符合规范要求。经试验桩锤击次数 4-6 次

处理意见：

要求施工班组暂停填灰土料，增加锤击次数。

备注（包括处理结果）：

经试验已按规范要求。

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019 年 5 月 26 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019 年 5 月 26 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL- 218

日期	2019.5.27	天气	多云	气温	7-22℃
施工部位	F33 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土抗滑2		
旁站开始时间	上午8:00	旁站结束时间	下午:6:00.		

施工情况:

1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 4 人

2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。

3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.4 m,桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理

4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理

2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位

3、现场抽测挤密桩桩长 7.38 m、7.46 m、7.46 m

4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.98

5、设计总根数 307 根，回填成桩 17 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：5次 4次 6次

6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:

质检员（签字）:

2019 年 5 月 27 日

项目监理部（章）:

旁站人员（签字）:

2019 年 5 月 27 日