


旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-001

日期	2019.5.19	天气	晴	气温	8-28℃
施工部位	K07 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩		
旁站开始时间:	8:10	旁站结束时间	7:46:00		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 10 m, 桩距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 10.21 m, 9.3 m, 9.15 m。 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.97。 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 51 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5 次 5 次 4 次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 抽查桩长不符合设计要求					
处理意见: 暂停施工, 重新打桩成孔。					
备注 (包括处理结果): 复测合格 继续施工					
施工单位 (章): 		项目监理部 (章): 			
质检员 (签字): 2019 年 5 月 19 日		旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 19 日			

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-042

日期	2019.5.20	天气	晴	气温	10-30℃
施工部位	K07 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	下午 8:00	旁站结束时间	下午 5:30		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 10 m,桩距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 10.1 m、10.23 m、10.3 m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 69 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次5次5次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：



王浩光

2019年5月20日

2019年5月20日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-003

日期	2019.5.21	天气	晴	气温	10-28℃
施工部位	1207 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土振桩		
旁站开始时间:	8:00	旁站结束时间	下午 5:00		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 10 m, 桩距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 10.21 m, 10.25 m, 10.31 m。
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.97。
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 65 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次, 5次, 4次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):

项目监理部 (章):

质检员 (签字):

旁站人员 (签字):



已浇筑

2019年5月21日

2019年5月21日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-004

日期	2019.5.22	天气	晴	气温	11-29℃
施工部位	K07 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间:		旁站结束时间			
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 10 m,桩距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 10.21 m. 10.m. 10.39 m。 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.97。 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 66 根, 成桩材料: 2:8 灰土 , 锤击次数: 5次5次5次。 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章):  质检员 (签字): 2019 年 5 月 22 日			项目监理部 (章): 王洪光 旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 22 日		