

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-

日期		天气	多云	气温	7-22℃
施工部位	203 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩		
旁站开始时间	上午 8:10	旁站结束时间	下午 6:10		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、挤密桩桩径为 400mm，灰土挤密桩桩长 6.4 m，桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、灰土与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.2 m、6.5 m、6.4 m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.98。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 71 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 6次 5次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

年 月 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

年 月 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-

日期		天气	多云	气温	12-28℃
桩位	203 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩		
旁站开始时间	上午8:20	旁站结束时间	下午6:00		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台，洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 6.4m，桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场检测挤密桩桩长 6.0m、6.3m、6.4m、6.48m。
单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.98。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 82 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 6次 5次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无


处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

年 月 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

年 月 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-

日期		天气	4/2	气温	14-28℃
施工部位	203 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩 2/2		
旁站开始时间:	14:8:10	旁站结束时间	下午 6:10.		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 6.4m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1. 施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.1m. 6.4m. 6.1m.
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.97.
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 80 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次 6-7次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

检查发现灰土桩成孔深度不符合要求

处理意见:

每打桩2根即暂停填材料布桩, 重新打桩成孔

备注 (包括处理结果):

经复查灰土桩深度符合要求

施工单位 (章):



质检员 (签字):

年 月 日

项目监理部 (章):



旁站人员 (签字):

年 月 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-

日期		天气	阴	气温	12-28℃
施工部位	203 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩		
旁站开始时间	上午 8:16	旁站结束时间	下午 6:20		
施工情况： 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 6-9m，桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.4m、6.4m、6.5m。 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.98。 5、设计总根数 307 根，回填成桩 74 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次、524次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 		项目监理部（章）： 			
质检员（签字）： 年 月 日		旁站人员（签字）： 年 月 日			