

旁站监理记录表

工程名称: 江苏永鼎股份 5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-012

工程名称: 江苏永鼎股份 5MW 分布式光伏发电项目		施工单位: 苏州高创特新能源发展股份有限公司	
日期及气候: 2018.12.12 晴 0/8℃		旁站监理单位: 苏州高创特新能源发展股份有限公司	
旁站监理的部位或工序: 箱变及一次设备高压柜制作高压电缆头 (GB-ZC-YJHLV22-8.7/15KV-3*95)			
旁站监理开始时间: 2018.12.12 08:50		旁站监理结束时间: 2018.12.12 10:50	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
一、关键部位:			
1、箱变及一次设备高压柜做高压电缆头 (GB-ZC-YJHLV22-8.7/15KV-3*95)			
二、关键工序:			
1、施工人员 3 人			
2、施工工具: 电缆专用切割用具一套、高温烘烤器具一套。			
3、施工顺序及方法: 按照规范要求、制作指导书施工。			
三、监理情况:			
1、现场施工人员已放好电缆线, 电缆线切割前已进行烘烤, 防止湿度过大。			
2、施工人员按照高压电缆头制作书进行施工, 准备工作充分, 工具、仪表及材料齐全。			
3、施工时工序正确, 操作规范, 电缆芯线相色分清, 排列整齐, 绝缘性能良好, 线头压接牢固, 安装工艺合格。			
发现的问题及处理情况:			
无			
旁站监理人员(签字): 王明官		2018 年 12 月 12 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。