

## 旁站监理记录表

工程名称：江苏永鼎股份 5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 日期及气候：2018.11.14 晴 12/16℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 施工单位：苏州高创特新能源发展股份有限公司<br>有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：仓库厂房 B 轴柱斜撑焊接                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| 旁站监理开始时间：2018.11.14 18:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 旁站监理结束时间：2018.11.14 22:30     |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>一、关键部位：</p> <p>1、仓库厂房 B 轴柱斜撑焊接</p> <p>二、关键工序：</p> <p>1、施工人员 12 人</p> <p>2、施工机械：登高作业车 3 辆、焊机 3 台。</p> <p>3、施工顺序及方法：按照图纸设计和施工方案、规范要求施工。</p> <p>三、监理情况：</p> <p>1、质检员、安全员已到位；工人已佩戴好安全帽、安全带，安全防护到位。</p> <p>2、准备工作已做好，工器具齐全。</p> <p>3、厂房承重柱连接钢板已紧固到位，按照设计图纸斜撑焊接在受力钢板和厂房钢梁上。</p> <p>4、现场安装符合设计和规范要求。</p> |                               |
| <p>发现的问题及处理情况：</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div>                                                                                                                                                                                                            |                               |
| <p>旁站监理人员（签字）： <u>刘瑞杰</u> <span style="float: right;">2018 年 11 月 14 日</span></p>                                                                                                                                                                                                                                             |                               |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。