旁站监理记录表

工程名称：先锋电器厂房屋顶5.5Mwp分布式光伏发电项目　　编号：ZHJL-PZ-005

日期：2018年12月22日　天气：雨	施工单位：信邦建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：1#屋面支架基础混凝土浇筑	
旁站开始时间：2018年12月22日09时00分	旁站结束时间：2018年12月22日12时00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、模板安装情况：良好，模板支架是否牢固：是☑、否□；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物是□、否☑。

2、钢筋捆扎情况：良好，预埋件的数量及安装位置是否正确：是☑、否□；钢筋保护层垫块是否符合要求：是☑、否□，有无钢筋紧贴模板情况：是□、否☑。

3、混凝土搅拌方式：自拌□、商砼☑；混凝土标号：C25，混凝土类型：钢筋混凝土

4、混凝土输送方式：混凝土输送泵☑、混凝土泵车□、料斗□、溜槽□、混凝土布料机□；

5、混凝土振捣方式：插入式振捣器☑、平板振捣器□、外部振捣器□；振捣情况：良好。

6、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是□、否☑；

7、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是☑、否□；

8、是否属于大面积混凝土浇筑：是□、否☑；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按照施工方案落实：是☑、否□；

9、施工缝，后浇带留设及处理是否正确：是☑、否□；

10、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有踩变形现象：是□、否☑，是否修复：是□、否□；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：是□、否☑；若发生是否采取有效措施整治：是□、否□；

11、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求：是☑、否□；

12、施工机械、设备是否完好，运转是否正常：是☑、否□；安全员、质检员、试验验员、工长是否到位：是☑、否□；

13、是否夜间施工：是□、否☑，照明是否充足：是□、否□。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：[signature]　　2018年12月22日