

旁站监理记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-004

日期及天气: 2018.12.28 晴 -3-2℃	施工单位: 江苏江都建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 逆变器终端电缆头制作	
旁站监理开始时间: 2018.12.28	旁站监理结束时间: 2018.12.28
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 一、关键部位: 1. 逆变器终端电缆头制作 二、关键工序: 1. 安全员 1 人, 施工人员 3 人 2. 施工工具: 剥线钳、切剥刀、热风枪、高温烘烤箱一套 3. 施工顺序及方法: 按照规范要求, 作业指导书施工 三、监理情况: 1. 电缆型号、电压及规格符合设计, 绝缘良好 2. 电缆终端及附件齐全, 无损伤 3. 电缆线头剥前已进行烘烤, 防止湿度过大 4. 施工时工序正确, 操作规范, 电缆芯线颜色分清, 排列整齐, 线头无松动, 密封合格 发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员: 刘晨	2018 年 12 月 28 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。