

旁站监理记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-003

日期及天气: 2019.3.30 多云转晴 5-16℃	施工单位: 江苏江都建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 现场组件吊装转运过程	
旁站监理开始时间: 2019.3.30 8:30	旁站监理结束时间: 2019.3.30 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 今天进行组件转运吊到屋面过程中安全防护措施规范到位 2. 现场使用吊车一辆, 15人施工, 安全员1人	
发现的问题及处理情况: 在现场吊装过程中发现有2块组件已碎, 现场确认是在从临时存放地转运过程中损坏	
旁站监理人员: 刘晨瑞 2019年3月30日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。