

旁站监理记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-010

日期及天气: 2019.3.29 多云 11-20℃	施工单位: 江苏江都建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 屋面组件安装	
旁站监理开始时间: 2019.3.29 8:00	旁站监理结束时间: 2019.3.29 16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 一、关键部位: 1. 车间屋面组件安装 二、关键工序: 1. 现场安全管理: 管理人员1人, 施工人员1人 2. 施工前, 施工单位对施工人员进行安全技术交底 3. 安装顺序及方法: 按照设计图纸、施工方案、规范要求施工 三、监理情况: 1. 现场来料堆放整齐, 组件安装要求符合设计规范, 整体平整 2. 现场组件安装整体符合设计规范要求施工	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员: 刘晨瑞	2019年3月29日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。