

旁站监理记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-011

日期及天气: 2019.04.01 晴 8-18℃	施工单位: 江苏江都建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 现场屋面来果拉拔试验	
旁站监理开始时间: 2019.04.01 14:00	旁站监理结束时间: 2019.04.01 14:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场屋面使用一台拉力器, 2人配合进行拉拔试验 2、拉力器测试值达到205.8kN时, 来果未脱落及损坏变形, 满足现场施工要求	
发现的问题及处理情况: 现场未出现问题	
旁站监理人员: 吕晨瑞	2019年4月1日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。