


旁站监理记录表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-PZ-06

日期及天气：2019-3-30 阴天	施工单位：江苏宏昌建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：经开物流园预制舱底板浇筑	
旁站监理开始时间： 2019-3-30 11: 00	旁站监理结束时间： 2018-3-30 13: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工技术人员、操作人员、材料、施工机械准备就绪。 2、施工前进行安全与技术交底。 3、施工程序：清理电缆沟里的杂物垃圾—回填原土——浇筑混凝土 C30	
发现的问题及处理意见： 问题：回填沟体中有大块建筑垃圾，大块石块。 整改：清理电缆沟垃圾	
旁站监理人员（签字）：  2019年3月30日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。