


旁站监理记录表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-PZ-07

日期及天气：2019-4-6 晴天	施工单位：宏昌建筑集团有限公司
旁站监理的部位或工序：经开物流园预制舱圈梁、构造柱浇筑	
旁站监理开始时间： 2019-4-6 9: 00	旁站监理结束时间： 2019-10-30 10: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工技术人员、操作人员、材料、施工机械准备就绪。 2、施工前进行安全与技术交底。 3、检查程序： 监理单位检查钢筋绑扎及模板的尺寸，均符合要求。检查商砼出厂证明、合格证，要求现场制作试块，标准养护试件作为验证配合比依据。混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均匀。	
发现的问题及处理意见： 问题：预制舱东侧构造柱模板涨模 整改：提前拆模剔凿，用砂浆刮光压平	
旁站监理人员（签字）：  2019 年 4 月 5 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。