



旁站监理记录表

工程名称：西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目

编号：XAZT-PZJL-005

日期及天气：2019 年 01 月 18 日 阴 5° - 0°	施工单位：陕西大唐新能电力设计有限公司
旁站监理的部位或工序：1#并网柜连接母排	
旁站监理开始时间：13: 50	旁站监理结束时间：15: 20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 5 人，电子秤一台； 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。	
  2019/1/18 13:58	
发现的问题及处理情况： 问题： <i>无</i> 处理情况： <i>拉拔试验结果符合设计要求。</i>	
旁站监理人员（签字）： <i>商永平</i> 2019 年 01 月 18 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。