

安全旁站监理记录表

工程名称: 上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

编号: 004

现场工作内容		上海航天电子通讯设备研究所 8 号楼混凝土模块浇筑		
作业地点		研究所内		
作业项目 主要风险分析		危险系数较高, 存在安全隐患		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	技术交底已到位 监理工程师一名 卸装人员 17 人 施工方管理人员 1 名		
	平面 布置	吊车操作人员持证上岗 四周空旷, 符合施工条件 吊装车周围无安全隐患		
	安全 措施	安全帽、指示牌等		
现场 主要 问题	1: 临时电源线裸露在地面上, 存在安全隐患。		监理 有关 措施	要求施工方, 安排专人看护临时电源线
	整改结果: 已按要求安排专人看管			复验意见: 符合要求
旁站 时间	开始	2019 年 01 月 20 日 13 时 0 分	对应 作业	正常
	结束	2019 年 01 月 20 日 18 时 10 分		正常

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):



由 扫描全能王 扫描创建