

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZ-004

日期: 2019 年 04 月 12 日 天气: 晴	施工单位: 安徽蓝蓝顺利光伏科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 7#厂房出线光伏并网柜安装	
旁站监理开始时间: 14 时 10 分	旁站监理结束时间: 15 时 50 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场管理人员: 1 名 施工人员: 4 名。 2、已制定完整的技术、安全措施, 并进行交底。 3、设备未有出现损坏情况, 外壳干净, 质量证明文件齐全、有效。 4、设备安装摆放符合要求, 垂直度、平整度满足要求。 5、施工过程合理、顺利, 设备未有出现碰撞情况。	
发现的问题及处理情况: 安装位置出现轻微偏差, 已重新调整, 符合要求。	
旁站监理人员 (签字):  2019 年 4 月 12 日	