

## 旁站记录表

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PZJL-012

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2019年6月24日 阴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 施工地点：西区2#、6#、7#、8#箱变；                                                                |
| 旁站监理的部位或工序：西区2#箱变接地防腐；6#、7#、8#箱变顶圈梁支模绑筋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| 旁站监理开始时间：9:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 旁站监理结束时间：17:30                                                                       |
| <p>施工情况：</p> <p>施工人员 12 人，， 管理人员 3 人、技术员到现场，施工设备到场情况良好。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>西区2#箱变接地防腐及防腐刷漆</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>西区6#、7#、8#箱变圈梁支模板</p> </div> </div> |                                                                                      |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查扁铁防腐是否粉刷到位。</li> <li>2 测量圈梁钢筋及箍筋情况，符合图纸要求。</li> <li>3、查看支模情况。</li> <li>4、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 发现问题：个别防腐面积未达标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| 处理意见：要求施工方将扁铁防腐面积刷到位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
| 备注（包括处理结果）：浇筑结束后，口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| <p>承包单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司</p> <p>质 检 员： <u>高玉有</u></p> <p>日 期： <u>2019年6月24日</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员： <u>苏 彬</u></p> <p>日 期： <u>2019年6月24日</u></p> |