

# 安全旁站监理记录表

工程名称： 洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光伏发电项目

编号： 004

|                                  |          |                                                                     |                     |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 现场工作内容                           |          | 并网柜终端缆线制作旁站                                                         |                     |
| 作业地点                             |          | 铸造车间配电房                                                             |                     |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |          | 防烫伤、防触电措施良好，缆线规格型号符合设计要求、绝缘性能良好，终端配件齐全，制作工艺符合规程及产品要求，接地连接可靠，相色标记正确。 |                     |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理 | 专项方案已经批准。<br>安全技术已交底。<br>施工人员已有操作证。                                 |                     |
|                                  | 平面<br>布置 | 专业技术员现场指挥。                                                          |                     |
|                                  | 安全<br>措施 | 检查安全帽佩带正常，厂家停电施工。专人安全看护，已挂工作警示牌。                                    |                     |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 准备工作充分。  |                                                                     | 未发现问<br>题           |
|                                  | 整改结果：    |                                                                     | 复验意见：<br>符合要求，允许作业。 |
| 旁站<br>时间                         | 开始       | 2019 年 06 月 03 日 19 时 00 分                                          | 对应<br>作业            |
|                                  | 结束       | 2019 年 06 月 03 日 21 时 00 分                                          | 正常                  |
|                                  |          |                                                                     | 正常                  |

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。