旁站监理记录表

工程名称：蚌埠海吉星3.5MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HJX-PZ-020

日期及气候：2019-11-17 多云 6/18℃	施工地点：蔬菜区
旁站监理的部位或工序：联络柜（07、10）240电缆头制作、安装	
旁站监理开始时间：8:10	旁站监理结束时间：11：20

施工情况：

11、施工人员3人；

2、安全员就位；

3、施工机具：液压钳1把、大剪刀1把、五指套等 ；

4、顺序及方法：电缆套热缩管、做电缆头、接线。

监理情况：

.施工人员已到位；

1、安全员到岗；

2、设备到位；

3、现场专人负责；

4、检查施工人员操作证。

发现问题：

1、 联络柜上桩带电，现场没有保护措施。

处理意见：

1、 要求做好安全保护措施，杜绝事故发生。

备注：（包括处理结果）：

处理结果：有专人监护，佩戴安全帽，防护措施不到位，未发生安全事故。

承包单位：五洋电力建设股份有限公司	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：	旁站监理人员：张建忠
日　　期：2019 年 11 月 17 日	日　　期：2019 年 11 月 17 日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

电缆头制作、安装



监理旁站