

旁站 监 理 记 录 表

工程名称：蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HJX-PZ-022

日期及气候： 2019-11-22 晴 7/20℃	施工地点：蔬菜区 30#
旁站监理的部位或工序：汇流箱交流电缆绝缘电阻测试	
旁站监理开始时间： 14:30	旁站监理结束时间： 15:10
施工情况： 11、施工人员 2 人； 2、安全员就位； 3、施工机具：摇表 1 台； 4、顺序及方法：120、35 电缆（三相对地绝缘电阻、相间对地绝缘电阻、零线对地绝缘电阻）。	
监理情况： 施工人员已到位； 1、安全员到岗； 2、设备到位； 3、检查施工人员操作证。	
发现问题： 1、 绝缘电阻测试值正常。	
处理意见： 1、 未发现异常。	
备注：（包括处理结果）： 正常	
承包单位：五洋电力建设股份有限公司 质检员（签字）：  日 期： 2019 年 11 月 22 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 张建忠 日 期： 2019 年 11 月 22 日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。项目



120 电缆绝缘电阻测试

35 电缆绝缘电阻测试



测试

旁站