

旁站监理记录表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门2.8944MW

编号：GFDZJBM30-05

关键部位（工序）	一次舱光伏并网端高压电缆头终端制作	施工单位	江苏中天科技工程有限公司
旁站开始时间	2019年5月20日14时	旁站结束时间	2019年5月20日18时

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工作业指导书是☒否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否□向全体施工人员进行技术交底。

相关建筑物、构筑物是☒否□已通过中间验收，基础及构筑物是☒否□达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☒否□正确。

施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，是☒否□均到岗。设备、材料是☒否□已落实到位。

电缆型号，电压及规格是☒否□符合设计，绝缘是☒否□良好。

电缆终端及配件是☒否□齐全，无损伤。

施工制作工艺是☒否□符合规程及产品技术要求。

接地线连接安装是☒否□可靠。

接线端子压接是☒否□可靠。

相色标志是☒否□正确。

发现的问题及处理情况：

1、是否存在问题：是□，否☒，问题是：_____

2、监理行为：口头要求立即整改□；书面通知要求立即整改□；其他□。

3、整改情况：已立即整改□；未整改□。

4、其他：_____

旁站监理人员（签字）： 任远成

日 期： 2019年5月20日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。