

旁站监理记录表

工程名称：河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号：XTZH-ZHJL-PZ-006

日期：2019年6月20日 天气：晴 温度：24℃—33℃	施工单位：先能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：1#、2#并网柜端电缆终端头制作	
旁站监理开始时间：2019年6月20日8时30分	旁站监理结束时间：2019年6月20日10时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☐ 否 ☒ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☐ 否 ☒ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☐ 否 ☒ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☐ 否 ☒ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☐ 否 ☒ 正确。 3、施工管理人员1人、安装人员2人，是 ☐ 否 ☒ 均到岗。设备、材料是 ☐ 否 ☒ 已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是 ☐ 否 ☒ 符合设计，绝缘是 ☐ 否 ☒ 良好。 5、电缆终端及配件是 ☐ 否 ☒ 齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是 ☐ 否 ☒ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☐ 否 ☒ 可靠。 8、接线端子压接是 ☐ 否 ☒ 可靠。 9、相色标志是 ☐ 否 ☒ 正确。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 2019年6月20日	