


旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 林章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-021

日期及气候: 2019年9月29日, 阴, 12~26℃	工程地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 塔筒焊接、混凝土浇筑、螺栓紧固。	
旁站监理开始时间: 2019年9月29日 16:40	旁站监理结束时间: 2019年9月29日 23:30
施工情况: 施工人员10人, 三班倒, 混凝土浇筑完成, 技术交底已进行, 施工监管人员到位。 材料准备充足, 应急物资充足。	
监理情况: 全程监理旁站, 始终在现场, 符合要求, 完成混凝土浇筑约200m³, 实测砼坍落度一次, 为5mm。	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
施工单位(章):  质检员: 孙永红 2019年9月29日	项目监理部(章):  旁站监理人员: 胡海东 2019年9月29日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。