

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-023

日期及气候: 2019.10.20	工程地点: 赫章县结构乡
旁站监理的部位或工序: 配电楼二屋及事故油池	
旁站监理开始时间: 下午12:45	旁站监理结束时间: 下午15:10
施工情况: 现场准备充分、人员施工5人、管理人员现场指挥、钢筋工木工现场看护、振捣机械一台 泵车一台	
监理情况: 采用C40浇筑配电楼、采用C30P6浇筑事故油池、商品砼泵送、振捣到位、坍落度良好、做试块各一组。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 孙家 2019年10月20日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 陈永华 2019年10月20日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。