

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 苏鲁火电厂平水风电场项目

编号: PZ-026

日期及气候: 2019年11月29日, 阴 3℃ ~ 13℃	工程地点: 11#机位
旁站监理的部位或工序: 11#机位基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间: 2019年11月29日, 13:00	旁站监理结束时间: 2019年11月29日, 17:00
施工情况: 现场施工工人, 电工1名, 施工设备: 砼泵车1台, 振动器1台, 满足施工要求。施工部位: 施工区, 安全区, 浇筑区。现场指挥: 施工人, 安全员, 监理。施工工序: 清理, 施工过程中正常, 未出现质量问题及安全事故。砼标号: C15, 浇筑材料, 石子44m³。 监理情况: 监理旁站人员到达, 检查现场安全防护, 施工设备安全可靠, 施工人安全位置到位, 各管理人员齐全, 各负其责, 施工方案已报监理审查批准, 施工方法与方案一致, 未出现质量问题, 砼标号: C15, 浇筑材料, 石子44m³。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 孙家 2019年11月29日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 朱为 2019年11月29日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。